


File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			



**INFORMATIVA SUI RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI
NELL'AMBITO DEL
CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE**

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			


Nella presente informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività commissionataVi, tale valutazione infatti – rientrando nel Vs. ambito di competenza – deve essere effettuata da codesta spett.le Ditta.

Rientra ancora nel Vs. ambito di responsabilità informare il personale alle Vs. dipendenze dei contenuti della presente nota, oltre che avanzare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti in merito al contenuto della stessa.

La Mercafir si riserva la facoltà di segnalare eventuali comportamenti scorretti tenuti dal Vs. personale, nonché di allontanarlo a seguito di azioni o comportamenti pericolosi, ciò tuttavia - non comportando un impegno di sorveglianza e controllo da parte della Mercafir - non Vi solleva dall'obbligo di vigilanza sul personale alle Vs. dipendenze.


Il Datore di Lavoro
Giacomo Lutiballo

p. presa visione


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Renato Roggi

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

SOMMARIO

PREMESSA SUGLI SPAZI DEL CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE (C.A.P.).....	5
FATTORI DI RISCHIO INERENTI AGLI SPAZI COMUNI DEL CENTRO POLIVALENTE (C.A.P.)	6
Rischio da incidente stradale	6
Rischio di investimento da automezzi in circolazione	7
Rischio di investimento o collisione dovuto a mezzi di movimentazione merci	8
Esposizione ad agenti inquinanti dovuti a traffico veicolare	8
Impianto elettrico	9
Rischio da lesioni di varia natura	10
Rischio da cadute per inciampo.....	11
Rischio da caduta dall'alto	12
Rischio scivolamento	13
Rischio condizioni microclimatiche (1)	14
Rischio condizioni microclimatiche (2)	15
Rischio chimico	16
Rischio da esposizione ad agenti biologici e considerazioni sull'igiene degli alimenti.....	17
Rischio incendio	18
procedure di gestione emergenza incendio (1).....	19
procedure di gestione emergenza incendio (2).....	20
procedure per l'evacuazione dall'edificio (1).....	21
procedure per l'evacuazione dall'edificio (2).....	22
Procedure di primo soccorso	23
Procedure di gestione primo soccorso (1).....	23
Procedure di gestione primo soccorso (2).....	24

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

INFORMAZIONI GENERALI 25

 Usò di attrezzatura di proprietà Mercafir 25

 divieto di accesso 25

 Divieti 25

 Obblighi 25

ALLEGATO 1 26

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

PREMESSA SUGLI SPAZI DEL CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE (C.A.P.)

Il Centro Alimentare Polivalente di Firenze si compone di padiglioni ed aree nel cui ambito vengono svolte attività di commercio all'ingrosso di generi alimentari, di grande distribuzione e distribuzione associata, di catering, di forniture a comunità, ecc. nonché di conduzione degli impianti ivi presenti.

Nei suddetti padiglioni, fatta eccezione per l'edificio tecnologico, operano il personale delle Ditte Concessionarie degli spazi in questione, i relativi clienti e - qualora chiamato per interventi di manutenzione - il personale Mercafir. All'interno dei locali si trovano impianti tecnologici presso i quali possono essere svolte attività di manutenzione e/o riparazione. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione, controllo e riparazione può essere svolta dal ns. personale qualificato la cui presenza presso gli impianti non è continua ma limitata all'intervento da eseguire.

La viabilità del Centro Alimentare Polivalente è costituita da strade di tipo urbano sulle quali circolano mezzi di diversa dimensione ed alimentazione (biciclette, ciclomotori, autoveicoli, furgoni, autocarri, T.I.R., carrelli elevatori, carrelli dotati di rimorchio per il trasporto di merci, ecc.).

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

FATTORI DI RISCHIO INERENTI AGLI SPAZI COMUNI DEL CENTRO POLIVALENTE (C.A.P.)

RISCHIO DA INCIDENTE STRADALE	
<p>Nell'ambito del C.A.P. la circolazione stradale è caratterizzata sia dal transito di veicoli di diversa stazza e dimensione sia dal passaggio pedonale.</p>	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • La circolazione dei veicoli e dei pedoni all'interno del C.A.P. è regolata dalle norme del codice della strada. • I conducenti e i proprietari dei veicoli saranno quindi direttamente responsabili di eventuali danni, arrecati a persone e/o cose, derivanti da comportamento difforme da quello riportato nel suddetto codice della strada. • Le soste dei veicoli, che esulano da quelle inerenti all'attività di carico/scarico delle merci, devono essere effettuate nelle apposite aree di posteggio.
Competenza MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • La Mercafir garantisce la presenza, c/o le portinerie di accesso, di personale in grado di fornire informazioni in merito al raggiungimento dei diversi luoghi di intervento oppure di contattare i referenti affinché Vi accompagnino.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Attenersi alle indicazioni fornite dal personale eventualmente assegnato in assistenza; • Osservare quanto previsto dal codice della strada, con particolare riferimento ai limiti di velocità, ai sensi di marcia ed alla segnalazione dei cambi di direzione; • Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta; • Impiegare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionanti con particolare riguardo al dispositivo frenante, ai segnalatori luminosi ed acustici ed ai tergicristalli; • Eventuale coordinamento con la Direzione Tecnica della Mercafir qualora si rendesse necessario interdire la circolazione in un tratto stradale o prevedere la circolazione con transito alternato; • Posizionare semafori o personale che regoli il traffico qualora si rendesse necessario imporre un transito alternato a causa dello svolgimento di particolari interventi; • Dotazione, al personale chiamato ad operare in aree esterne, di indumenti o dispositivi ad alta visibilità (D.M. 09/06/1995 – "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità") conformemente a quanto previsto dalla Vostra specifica valutazione del rischio.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato transitare all'interno del C.A.P. in violazione di quanto disposto dal codice della strada e dalla segnaletica presente all'interno dell'area stessa.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA AUTOMEZZI IN CIRCOLAZIONE	
<p>Intorno ai Capannoni ubicati all'interno del C.A.P. è prevista una zona nella quale non è ammessa la circolazione stradale se non a velocità estremamente ridotta - c.d. "velocità a passo d'uomo".</p>	
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare la massima attenzione nei tratti da percorrere a piedi ed all'uscita dagli edifici; • Eventuale transennatura od altro tipo di delimitazione della zona di intervento al fine di individuare l'area interdetta al transito di veicoli e quindi garantire la protezione dei lavoratori che operano nell'ambito della stessa area; • Eventuale posizionamento di segnaletica che consenta l'individuazione dei lavori in corso soprattutto nelle aree meno visibili (ad es.: in prossimità di curve, incroci o aree di posteggio dove la presenza di mezzi di grandi dimensioni può impedire la visibilità ai conducenti di altri automezzi); • Dotazione, al personale chiamato ad operare in aree esterne, di indumenti o dispositivi ad alta visibilità (D.M. 09/06/1995 – "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità") conformemente a quanto previsto dalla Vostra specifica valutazione del rischio; • Quanto in precedenza indicato nel paragrafo dedicato al "rischio da incidente stradale".

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO DI INVESTIMENTO O COLLISIONE DOVUTO A MEZZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI	
<p>Nell'ambito dell'area del Mercato Ortofrutticolo così come all'interno di ciascun Padiglione ivi presente possono transitare carrelli elevatori e di trasporto prevalentemente ad alimentazione elettrica. Tali mezzi sono di proprietà delle Ditte Concessionarie che operano all'interno dei vari Padiglioni e/o della Cooperativa Facchinaggio e Trasporto (C.F.T.) e sono condotti da personale alle loro dipendenze.</p>	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • La responsabilità circa la conduzione dei mezzi da parte di incaricati delle Ditte Concessionarie e/o della C.F.T. è ascritta a quest'ultime sia in termini di corretta guida che di tipologia e quantitativi del carico trasportato; • Le Ditte Concessionarie e/o la C.F.T. sono direttamente responsabili di eventuali danni a persone o cose imputabili alla conduzione dei loro mezzi.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale confinamento dell'area di intervento al fine di impedire collisioni con i mezzi in transito; • Eventuale posizionamento di segnaletica che consenta l'individuazione dei lavori in corso; • Attenzione ai movimenti ed agli spostamenti nelle aree nel cui ambito possono circolare i suddetti carrelli facendo particolare attenzione ai punti in cui la visibilità è ridotta.

ESPOSIZIONE AD AGENTI INQUINANTI DOVUTI A TRAFFICO VEICOLARE	
<p>Rappresentano i tipici inquinanti delle aree urbane, industriali e delle sorgenti di traffico. L'accumulo si verifica soprattutto in caso di condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. Le condizioni più favorevoli al ristagno degli inquinanti si presentano nei periodi invernali.</p>	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Al pari di una qualsiasi altra zona della città si possono registrare giornate in cui la concentrazione di inquinanti da traffico cittadino è tale da superare la soglia di attenzione. Ciò non è imputabile a particolari attività svolte all'interno del C.A.P. ma ad una serie di fattori riscontrabili anche al di fuori del Centro Alimentare Polivalente.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenersi informati sui livelli di inquinamento e sull'eventuale superamento della soglia di attenzione relativamente alla città di Firenze; • Inviare, nelle giornate in cui si registri un superamento della soglia di attenzione, personale in buone condizioni fisiche e che non abbia patologie tali per le quali la particolare condizione ambientale possa comportare ulteriori aggravamenti; • Impiegare autoveicoli in buone condizioni ed in regola con i controlli dei gas di scarico previsti dalla normativa vigente.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato mantenere acceso il motore dei mezzi durante la loro sosta se non per motivi strettamente legati al funzionamento delle dotazioni di cui dispongono se necessarie per lo svolgimento di un lavoro (es. tазze elevatorie – bracci meccanici); in tal caso il motore dovrà comunque restare acceso per il tempo strettamente necessario al lavoro da svolgere.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

<i>IMPIANTO ELETTRICO</i>	
<p>L'alimentazione elettrica deriva da cabine di trasformazione poste all'interno del C.A.P., in luoghi separati e confinati, il cui accesso è riservato al personale Mercafir.</p> <p>L'impianto elettrico risponde a quanto disposto dalle normative tecniche e legislative vigenti ed è oggetto di periodici controlli ed interventi manutentivi.</p> <p>L'impianto elettrico è collegato ad impianto di messa a terra.</p>	
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere concordate le modalità di allacciamento all'impianto elettrico.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale posizionamento/realizzazione di un autonomo quadro di alimentazione o di un interruttore differenziale da interporre tra la ns. presa di corrente e l'attrezzatura da Voi utilizzata, se definito in sede di coordinamento; • L'attrezzatura ad alimentazione elettrica da Voi impiegata dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riguardo a quanto disposto in merito alla dotazione del doppio isolamento; • Segnalare guasti od altre anomalie al personale Mercafir al fine di consentire l'intervento di manutenzione e/o riparazione.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato effettuare allacciamenti in punti non concordati e non autorizzati; • E' vietato accedere alle cabine di trasformazione ed ai locali in cui sono presenti i quadri elettrici senza espressa autorizzazione ed eventualmente alla presenza di personale Mercafir; • E' vietato effettuare interventi su impianti e/o quadri elettrici senza espressa autorizzazione; • E' vietato impiegare prolunghe prive di idoneo grado di protezione o deteriorate.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

<i>RISCHIO DA LESIONI DI VARIA NATURA</i>	
All'interno dei diversi ambienti non si può escludere la presenza di oggetti, impianti, strutture od altro da cui possa derivare un rischio per la sicurezza dei lavoratori.	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Urtando è possibile procurarsi infortunio; • L'urto può interessare anche la testa considerati la conformazione degli ambienti e la disposizione degli impianti.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente; • Fornire i Dispositivi di Protezione individuale quali ad es. calzature antinfortunistiche dotate di suola antiscivolo e casco oltre a tutti gli altri dispositivi che la Vs. valutazione del rischio avrà individuato come necessari; • Osservare le prescrizioni indicate dalla segnaletica di sicurezza presente negli ambienti; • Osservare quanto indicato dal ns. personale e/o dai Concessionari degli spazi; • Segnalare all'Ufficio Tecnico tutto ciò che potrebbe rappresentare un pericolo al fine di promuovere il coordinamento necessario per l'eliminazione della condizione di rischio individuata.
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> • A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l'eliminazione delle condizioni di rischio.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato usare attrezzature, impianti, macchinari o quant'altro sia presente all'interno dei locali; • E' vietato salire sugli impianti senza preventiva autorizzazione e coordinamento; • All'interno dei locali è vietato correre e tenere altri comportamenti sconsiderati e pericolosi.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			


<i>RISCHIO DA CADUTE PER INCIAMPO</i>	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile presenza di ingombri nelle vie di passaggio; • Possibile presenza di materiale stoccato fuori dalle aree adibite a deposito.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente; • Fornire i Dispositivi di Protezione individuale quali ad es. calzature antinfortunistiche oltre a tutti gli altri dispositivi che la Vs. valutazione del rischio avrà individuato come necessari; • Osservare le prescrizioni indicate dalla segnaletica di sicurezza; • Osservare quanto indicato dal ns. personale o dai Concessionari degli spazi; • Segnalare all'Ufficio Tecnico tutto ciò che potrebbe rappresentare un pericolo al fine di promuovere il coordinamento necessario per l'eliminazione della condizione di rischio individuata.
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> • A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l'eliminazione delle condizioni di rischio.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato usare attrezzature, impianti, macchinari o quant'altro di proprietà Mercafir senza preventiva autorizzazione scritta; • E' vietato salire su impianti, mezzi e strutture senza preventiva autorizzazione e coordinamento; • All'interno del C.A.P. è vietato correre e tenere altri comportamenti sconsiderati e pericolosi.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO DA CADUTA DALL'ALTO	
Quando devono essere svolte lavorazioni che comportino l'impiego di scale od altra attrezzatura atta al sollevamento di persone deve essere attuato quanto riportato nella presente scheda.	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono presenti sulle pareti punti di aggancio appositamente concepiti per ancorare eventuali corde di trattenuta a loro volta allacciate a cinture di sicurezza; • Gli impianti presenti e le loro canalizzazioni non sono atti all'ancoraggio in sicurezza delle persone.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. • Le scale devono inoltre essere provviste di: <ul style="list-style-type: none"> ○ dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; ○ ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando siano necessari per assicurare la stabilità della scala. • Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato usare attrezzature non idonee al raggiungimento di zone alte; • E' vietata la salita sugli impianti e sulle strutture presenti; • E' vietata la realizzazione di strutture improvvisate per la salita in quota, soprattutto se posizionate su passerelle poste in quota; • E' vietato usare attrezzature o mezzi, in particolare scalei e carrelli elevatori, anche non di proprietà Mercafir.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO SCIVOLAMENTO	
Le aree di transito (veicolare e/o pedonale) del C.A.P. possono risultare scivolose a causa di: <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve, ecc.); • perdita di liquidi (oli) dai mezzi di movimentazione merci; • materiale caduto durante il trasporto (frutta, verdura, ecc.); • presenza di acqua dovuta ad attività di pulizia o di altri liquidi a causa di malfunzionamento di impianti. 	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Quanto sopra può causare lo scivolamento di persone.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente; • Fornire al Vs. personale i Dispositivi di Protezione Individuale quali ad es. calzature antinfortunistiche dotate di suola antiscivolo oltre a tutti gli altri dispositivi che la Vs. valutazione del rischio avrà individuato come necessari; • Segnalare all'Ufficio Tecnico della Mercafir tutto ciò che potrebbe rappresentare un pericolo al fine di promuovere il coordinamento necessario per l'eliminazione della condizione di rischio individuata.
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> • A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l'eliminazione delle condizioni di rischio.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato intervenire sugli impianti presenti nell'area nella quale siete chiamati ad operare, fanno eccezione quelli oggetto dell'intervento commissionatoVi; • All'interno dei locali e, più in generale, nell'ambito del C.A.P. è vietato correre e tenere altri comportamenti sconsiderati e pericolosi.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO CONDIZIONI MICROCLIMATICHE (1)	
<p>Poiché in alcuni locali del C.A.P. non è richiesta la presenza continua di personale tali ambienti non sono stati dotati di impianto di condizionamento dell'aria.</p> <p>Inoltre, la particolare destinazione di alcuni di essi fa sì che possano registrarsi, a causa degli impianti ivi presenti, temperature diverse rispetto a quelle esterne.</p>	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Nel periodo invernale possono pertanto registrarsi temperature tali da comportare, al pari di un qualsiasi altro ambiente privo di condizionamento, disagio; si tratta infatti di ambienti la cui temperatura è influenzata dalle condizioni meteorologiche esterne; • Analogamente, anche nel periodo estivo possono esserci temperature altrettanto disagiati in quanto sempre influenzate dalle condizioni climatiche esterne; • Infine, il tipo di impianto ivi presente associato alle condizioni microclimatiche di cui sopra può comportare la presenza di tassi di umidità diversi da quelli normalmente presenti in altri luoghi di lavoro.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Dotare il Vs. personale di abbigliamento idoneo sia alle condizioni meteorologiche che alle particolari condizioni climatiche in cui si troverà ad operare; • Organizzare il lavoro in modo tale da non esporre il Vs. personale a sbalzi di temperatura dovuti all'escursione termica tra l'interno del locale in cui è chiamato ad intervenire e l'ambiente esterno; • Individuare un'area nella quale far sostare il personale al fine di riequilibrarne la temperatura corporea ed evitare quindi l'esposizione ad eccessivi sbalzi termici.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato usare in modo improprio gli impianti; • E' vietato installare apparecchiature atte al riscaldamento od al rinfrescamento degli ambienti senza la preventiva ed obbligatoria autorizzazione del personale Mercafir.


File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO CONDIZIONI MICROCLIMATICHE (2)

Nelle celle frigorifere sono conservate merci che richiedono necessariamente la presenza di basse temperature.

A titolo esemplificativo si consideri che nelle zone vicino agli ingressi si possono avere temperature intorno ai 15 °C, nelle zone antistanti le celle temperature mediamente intorno ai 4-5 °C, mentre all'interno delle stesse temperature di 0 °C se si tratta di celle di mantenimento del fresco e di - 20 °C se si tratta di celle di conservazione del surgelato.

Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> Oltre a quanto sopra esposto occorre pertanto tener presente che nel periodo estivo le temperature presenti all'interno di alcuni padiglioni possono causare problemi legati allo sbalzo di temperatura.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Dotare il Vs. personale di abbigliamento idoneo alle temperature sopra indicate; Inviare personale le cui condizioni di salute siano tali da non risultare aggravate a seguito di eventuale esposizione a sbalzi di temperatura (es. problemi respiratori, artrosi, predisposizione a malattie da raffreddamento, problemi cardiocircolatori); le condizioni di salute sono rilevabili dai giudizi di idoneità rilasciati dal Vs. Medico Competente o da un confronto con lo stesso lavoratore.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> E' vietato tenere chiuse le porte delle celle durante l'esecuzione di lavori all'interno delle stesse qualora non siano state preventivamente concordate le modalità di esecuzione dell'intervento.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO CHIMICO

Le procedure di lavorazione e conservazione dei prodotti svolte nell'ambito del C.A.P. sono tali da non comportare alcun rischio di esposizione ad agenti chimici tuttavia, stante la particolarità del prodotto trattato, riteniamo opportuno fornirVi alcune informazioni in merito a tali fasi:

Conservazione della merce:

Il trattamento con prodotti chimici viene attuato unicamente per la frutta al fine di consentirne una maggiore conservazione.

Un'ipotetica esposizione ad agenti chimici, per il personale chiamato ad intervenire, si potrebbe verificare in caso di deterioramento e conseguente marcescenza della frutta, il processo di fermentazione che ne deriverebbe comporterebbe infatti lo sprigionamento di vapori.

Impiego di gas per il mantenimento delle temperature:

Nelle celle frigo e nei relativi circuiti e sottocentrali sono presenti gas destinati alla refrigerazione ed altri necessari alla lunga conservazione; tali gas contengono clorofluoroderivati degli idrocarburi alifatici e miscele di azoto ed etilene, pertanto:

Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> Qualora si verificasse una fuoriuscita di tale gas per guasto od anomalia nel funzionamento degli impianti i lavoratori che ne risultassero esposti potrebbero subire effetti narcotici o, se esposti ad alte concentrazioni, insufficienza respiratoria, nonché ustioni da freddo. <p><u>Nota:</u> trattasi di una situazione del tutto eccezionale dovuta ad un imprevviso e non prevedibile guasto. Gli impianti in questione sono infatti tenuti sotto controllo dal ns. personale attraverso apposita centralina che consente di intervenire tempestivamente laddove se ne presenti la necessità e quindi di prevenire un'eventuale emergenza; qualora i ns. tecnici dovessero effettuare degli interventi il Vs. personale dovrà naturalmente abbandonare la zona interessata.</p>
Competenza MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> Valutare l'opportunità di eseguire le operazioni di carico e scarico del gas o di qualsiasi altra operazione che ne potrebbe comportare una possibile fuoriuscita; Valutare l'eventuale fermo dell'impianto durante le Vs. operazioni.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente; Inviare personale in condizioni di salute tali che i rischi potenzialmente presenti nei locali in questione non ne aggravino uno stato pregresso; Segnalare all'Ufficio Tecnico della Mercafir tutto ciò che potrebbe rappresentare un pericolo al fine di promuovere il coordinamento necessario per l'eliminazione della condizione di rischio segnalata.
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire danni ai lavoratori con particolare riferimento ad eventuali fasi di carico e scarico del gas. A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l'eliminazione delle condizioni di rischio.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> E' vietato intervenire sugli impianti presenti nell'area nella quale siete chiamati ad operare, fanno eccezione quelli oggetto dell'intervento commissionatoVi; E' vietato fumare, mangiare e bere all'interno dei locali in questione.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E CONSIDERAZIONI SULL'IGIENE DEGLI ALIMENTI

All'interno dei Padiglioni del C.A.P. vengono svolte attività di stoccaggio, lavorazione e conservazione di prodotti alimentari.

Da quanto esposto nei precedenti paragrafi deriva che la verdura è l'alimento maggiormente soggetto a marcescenza, da tale marcescenza potrebbe poi originarsi sia la fermentazione della verdura sia la formazione di muffe negli ambienti in cui la stessa è conservata.


Tuttavia, considerato che all'interno del Centro Alimentare i prodotti non sostano per tempi elevati, si ritiene estremamente improbabile che la verdura arrivi a stadi tali da non poter essere più commercializzata e comunque, nonostante ciò, trattenuta all'interno delle celle; i controlli che vengono eseguiti sono infatti volti a prevenire il deterioramento della merce e comunque, qualora ciò si verificasse, il trasferimento della stessa c/o gli appositi centri di raccolta.

Ciò premesso si ritiene pertanto improbabile un danno alla salute a seguito di esposizione ad agenti biologici, danno che eventualmente avverrebbe principalmente per contatto.


Per quanto attiene invece le carni ed i prodotti ittici si ritiene di poter escludere la presenza di tale rischio, ciò sia in considerazione dei controlli che su di essa vengono eseguiti durante tutto il processo sia in considerazione della necessaria ed obbligatoria pulizia degli ambienti in cui le stesse si trovano.

Naturalmente quanto sopra non esclude l'osservanza scrupolosa di norme igieniche sia per la salubrità degli alimenti che per la salute dei lavoratori.


Competenza MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale fermo delle lavorazioni; • Eventuale allontanamento delle merci depositate.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Osservanza di quanto sopra potrà essere indicato e/o richiesto dal ns. personale, Coordinatori ed Ispettori inclusi, relativamente all'igiene degli alimenti; • Osservanza della cartellonistica presente; • Eventuale confinamento dell'area di intervento; • Eventuale installazione di impianti che tutelino la salubrità degli alimenti (es. aspiratori localizzati e convogliamento di polveri; vasche di raccolta liquidi); • Invio di personale non affetto da malattie che possano trasmettersi per contatto.
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire danni ai lavoratori ed agli alimenti senza escludere l'eventuale confinamento dell'area oggetto di intervento e l'installazione di impianti particolari così come il fermo delle lavorazioni o l'allontanamento delle merci.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato fumare, mangiare e bere all'interno di tali ambienti; • E' vietato toccare la merce in deposito; • E' vietato spostare le confezioni che contengono merce senza preventiva ed espressa autorizzazione; • E' vietato tenere comportamenti in contrasto con le elementari misure igieniche.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

RISCHIO INCENDIO	
<p>La Mercafir ha provveduto alla designazione e quindi alla formazione dei componenti la squadra antincendio.</p> <p>Tale formazione, essendo stata effettuata tenendo conto della categoria di rischio incendio attribuita all'azienda Mercafir, <u>non si estende alle problematiche riguardanti le imprese che operano all'interno del C.A.P.</u></p> <p>La presenza, all'interno di aree di competenza Mercafir, di mezzi mobili per l'estinzione di un principio di incendio è segnalata da apposita cartellonistica antincendio.</p> <p>All'interno del C.A.P. è presente un impianto per l'estinzione di incendi (anello idrico antincendio) con bocchette di erogazione dotate di lance e manichette (idranti).</p> <p>L'uso dei mezzi mobili e del suddetto impianto, essendo una potenziale fonte di pericolo, non è consentito a coloro che non abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia antincendio e comunque, <u>salvo situazioni d'urgenza</u>, senza preventivo coordinamento con il personale Mercafir.</p>	
Attenzioni	<ul style="list-style-type: none"> All'interno del C.A.P. sono svolte attività che sottostanno al controllo obbligatorio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze. In alcune zone del C.A.P. passano tubazioni per la distribuzione di gas infiammabili.
Competenza MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> Eventuale fermo degli impianti se ritenuto necessario in sede di coordinamento; Attivazione delle procedure previste per gestire un'emergenza.
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Eventuale dotazione e presenza sul luogo di intervento di estintore idoneo alla classe di fuoco individuata sulla base della Vs. valutazione dei rischi. Presenza di personale preparato ed in grado di gestire un'eventuale situazione di emergenza. Personale fornito di mezzo telefonico.
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> Prima di iniziare i lavori deve essere definito il tipo di intervento e le modalità di esecuzione dello stesso al fine di individuare le misure necessarie per evitare rischi di esplosioni e/o incendi.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> Fare uso di fiamme libere in zone non concordate in sede di coordinamento. Fumare all'interno dei locali di lavoro. <p>ATTENZIONE: l'eventuale presenza di persone che stanno fumando, anche se dipendenti Mercafir, non costituisce deroga al divieto sopra indicato.</p>

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			


PROCEDURE DI GESTIONE EMERGENZA INCENDIO (1)	
<u>Principio di incendio dovuto alle Vs. lavorazioni.</u>	
Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni tese a sopprimere il principio di incendio o a confinare la sua propagazione secondo quanto previsto dalle Vs. procedure; • Segnalare l'evento al personale Mercafir (allegato 1) che interverrà, in aiuto al Vs. personale, secondo quanto previsto dalle ns. procedure; • In assenza di ns. personale tecnico la comunicazione relativa all'evento accaduto e all'eventuale necessità di far intervenire personale Mercafir per il sezionamento di impianti deve essere trasmessa al numero di emergenza aziendale 055/4393323; • Comunicare inoltre al personale Mercafir contattato telefonicamente l'eventuale necessità di richiedere l'intervento delle preposte squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco ed il Vs. recapito telefonico per poter ricevere successive comunicazioni ed informazioni. <p>ATTENZIONE: l'intervento del ns. personale non Vi solleva dall'obbligo di svolgere tutte quelle azioni volte alla soppressione o al contenimento di un'eventuale principio di incendio, azioni che pertanto il Vs. personale deve essere in grado di eseguire.</p>
Competenza MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale intervento con estintori e idranti. • Il personale Mercafir contattato al numero d'emergenza ha il compito di richiedere l'intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco al numero 115; • Contemporaneamente attiverà il ns. personale tecnico affinché provveda al sezionamento degli impianti che potrebbero essere interessati dall'evento e/o intervenga per agire sulle fiamme, per quanto possibile; • Successivamente alla richiesta di intervento il ns. personale tecnico si recherà presso la portineria per ricevere le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco ed accompagnarle sul luogo dell'intervento.
Coordinamento per particolari condizioni	<p><u>Sebbene, come sopra precisato, la chiamata ai Vigili del Fuoco (115) debba essere effettuata dal personale Mercafir (reperibile al numero d'emergenza 055/4393323), ciò non esclude che, ricorrendo particolari condizioni, la richiesta di intervento possa essere effettuata direttamente dal Vs. personale.</u></p> <p>Presupposti perché ciò sia consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La situazione deve essere di estrema urgenza per cui un qualsiasi ulteriore passaggio potrebbe compromettere la rapidità del soccorso; ✓ Successivamente alla richiesta di intervento deve essere immediatamente avvisato il numero d'emergenza Mercafir 055/4393323 sì da permettere al personale in servizio di predisporre un rapido accesso dei Vigili del Fuoco ed il loro accompagnamento sul posto.
ORARIO PORTINERIA di ACCESSO al C.A.P.	
Portineria M1 (accesso da Via dell'Olmatello)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i giorni: 24 ore su 24

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			


<i>PROCEDURE DI GESTIONE EMERGENZA INCENDIO (2)</i>	
Principio di incendio causato da situazioni estranee alle Vs. lavorazioni.	
Coordinamento MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione delle procedure previste dal ns. piano di emergenza le quali prevedono anche contatti con il Vs. personale al fine di poterlo informare su comportamenti ed azioni da seguire.
Coordinamento Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione delle lavorazioni con allontanamento di tutto ciò che possa rappresentare un maggior rischio (es. bombole di gas o prodotti infiammabili) qualora l'evento si sia verificato nelle vicinanze dell'area in cui state intervenendo; • Allontanamento dal luogo in cui si è verificato l'incendio se il Vs. intervento non è possibile o comporti pericolo; • In assenza di nostro personale tecnico comunicare al numero di emergenza 055/4393323 l'evento verificatosi; • Comunicare al personale Mercafir contattato telefonicamente il Vs. recapito telefonico per poter ricevere successive comunicazioni ed informazioni.
Coordinamento uso di mezzi per l'estinzione di incendi	<ul style="list-style-type: none"> • Solo dietro Vs. espressa richiesta potranno essere concordate modalità per l'utilizzo dei nostri mezzi mobili (estintori) <u>a condizione imprescindibile che l'uso sia effettuato da personale adeguatamente formato.</u>

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE DALL'EDIFICIO (1)	
La necessità di procedere all'evacuazione di edifici gestiti dal ns. personale o presso i quali il personale Mercafir è comunque presente è comunicata dai ns. addetti mediante avvisi verbali o telefonici.	
Coordinamento MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali indicazioni sulle procedure da seguire; • Attivazione delle procedure di emergenza conseguenti all'emergenza stessa.
Coordinamento Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Interrompere le lavorazioni; • Raggiungere l'esterno del locale; • Seguire le eventuali ulteriori indicazioni che il personale Mercafir potrà fornire; • Raggiunto l'esterno dell'edificio deve essere verificata la presenza degli altri colleghi ed eventualmente ne deve essere segnalata l'assenza al Coordinatore per l'emergenza; • Raggiunto l'esterno dell'edificio devono essere segnalate al personale Mercafir le condizioni di maggior rischio eventualmente lasciate prima di abbandonare i luoghi di lavoro (es. bombole di gas; prodotti infiammabili o che, in caso di sversamento o incendio, possano dare origine a reazioni pericolose; cavi elettrici scoperti ecc..). <p>ATTENZIONE: In tali occasioni si deve evitare, per quanto possibile, di farsi prendere dal panico e/o diffondere il panico.</p>
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato depositare merce davanti alle porte di uscita; • E' vietato depositare merce sulle vie di transito al fine di consentire un rapido allontanamento del personale in caso di emergenza; • E' vietato abbandonare i luoghi di lavoro senza aver preventivamente avvisato le altre persone presenti; • E' vietato usare fiamme libere o causare scintille (es. uso di accendini o fiammiferi) in quanto l'emergenza potrebbe aver causato anche la rottura di tubazioni in cui sono presenti gas infiammabili; • E' vietato abbandonare il C.A.P. senza aver avvisato il proprio Capo Servizio/Squadra e/o un Responsabile Mercafir.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE DALL'EDIFICIO (2)	
Qualora il principio di incendio si verificasse in orari o momenti in cui non è presente personale Mercafir all'interno o nelle immediate vicinanze del locale interessato dall'evento, la valutazione in merito all'opportunità di evacuazione o meno del locale in questione spetterà al Vs. personale.	
Coordinamento Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Interrompere le lavorazioni; • Se possibile e/o necessario avvisare dell'evento accaduto o in evoluzione il numero di emergenza Mercafir 055/4393323; • Recarsi all'esterno del padiglione; • Raggiunto l'esterno dell'edificio deve essere verificata la presenza degli altri colleghi segnalando eventuali assenze al personale Mercafir in servizio; • Raggiunto l'esterno dell'edificio devono essere segnalate al personale Mercafir, se presente, o ai Vigili del Fuoco, se chiamati, le condizioni di maggior rischio eventualmente lasciate prima di abbandonare i luoghi di lavoro (es. bombole di gas; prodotti infiammabili o che, in caso di sversamento o incendio, possono dare origine a reazioni pericolose; cavi elettrici scoperti ecc.).
Coordinamento MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione delle procedure di emergenza conseguenti all'emergenza stessa.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato depositare merce davanti alle porte di uscita; • E' vietato depositare merce sulle vie di transito al fine di consentire un rapido allontanamento del personale in caso di emergenza; • E' vietato abbandonare i luoghi di lavoro senza aver preventivamente avvisato le altre persone presenti; • E' vietato usare fiamme libere o causare scintille (es. uso di accendini o fiammiferi) in quanto l'emergenza potrebbe aver causato anche la rottura di tubazioni in cui sono presenti gas infiammabili; • E' vietato abbandonare il C.A.P. senza aver avvisato il proprio Capo Servizio/Squadra e/o un Responsabile Mercafir.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

La Mercafir ha provveduto alla designazione e quindi, tramite il proprio Medico Competente, alla formazione dei componenti la squadra di primo soccorso il cui compito è quello di prestare le prime cure in caso di infortunio.

All'interno del Centro Alimentare è presente una stanza di medicazione non presidiata stabilmente per accedere alla quale occorre coordinarsi preventivamente con la Direzione Tecnica della Mercafir.

Inoltre, presso l'edificio Tecnologico (edif. E), è presente una cassetta di primo soccorso.

Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Dotazione e presenza sul luogo di intervento di una cassetta di pronto soccorso o di un pacchetto di medicazione, sia l'uno che l'altro dovranno essere integrati con tutti i medicinali o presidi medico chirurgici ritenuti necessari dalla Vs. valutazione del rischio; • Presenza di personale in grado di gestire una situazione di tale natura e quindi almeno in grado di valutare le condizioni dell'infortunato e saperle descrivere; • Personale fornito di mezzo telefonico.
-----------------------------	---

PROCEDURE DI GESTIONE PRIMO SOCCORSO (1)

Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare soccorso alle persone interessate dall'evento secondo le modalità previste dalle Vs. procedure; • Segnalare l'evento al personale Mercafir eventualmente presente o al numero d'emergenza aziendale 055/4393323 affinché possano essere attivate le procedure previste. <p>ATTENZIONE: quanto sopra non Vi solleva dall'obbligo di svolgere tutte le azioni rientranti nel Vs. ambito di competenza e che pertanto il Vs. personale deve essere in grado di eseguire.</p>
-----------------------------	---

Ipotesi in cui l'infortunio o il malore richieda l'intervento di mezzi e personale di soccorso esterni.


Competenza Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Contattare immediatamente la sala operativa del servizio 118 descrivendo le condizioni dell'infortunato (es. perdita di coscienza – frattura – emorragia ecc.) al fine di consentire una richiesta di intervento più completa possibile; • Assistere l'infortunato fin quando non interviene il personale sanitario del servizio 118; • Segnalare l'evento e le iniziative intraprese al NUMERO D'EMERGENZA MERCAFIR 055/4393323 affinché possano essere attivate le procedure previste per l'accesso dei mezzi di soccorso al Centro Alimentare.
-----------------------------	--

ORARIO PORTINERIA di ACCESSO al C.A.P.

Portineria M1 (accesso da Via dell'Olmattello)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i giorni: 24 ore su 24
Coordinamento MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> • Successivamente alla richiesta di intervento il personale tecnico della Mercafir si recherà presso la portineria segnalata alla struttura esterna per ricevere il personale sanitario del servizio 118 ed accompagnarlo sul luogo dell'intervento.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

<i>PROCEDURE DI GESTIONE PRIMO SOCCORSO (2)</i>	
Ipotesi in cui il Vs. personale possa procedere nel lavoro in solitudine senza cioè la collaborazione di altri colleghi.	
Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'inizio dei lavori devono essere concordate le modalità per garantire un contatto con il lavoratore che procede in solitudine.
Coordinamento Ditta ESTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalare al personale Mercafir preposto (Coordinatore Ditte esterne) tale condizione di lavoro nella fase di affidamento dell'incarico; • Applicare le Vs. procedure per quanto attiene le modalità di mantenimento di un contatto con il lavoratore; • Proporre, per l'eventualità infortunio, modalità per comunicare al personale in servizio presso il numero di emergenza 055/4393323 l'evento accaduto e l'eventuale necessità di richiedere l'intervento di mezzi e personale di soccorso esterni.

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

INFORMAZIONI GENERALI

<i>USO DI ATTREZZATURA DI PROPRIETÀ' MERCAFIR</i>	
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> E' vietato utilizzare macchinari, attrezzature, impianti e mezzi di proprietà o in gestione alla Mercafir.

<i>DIVIETO DI ACCESSO</i>	
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> E' vietato accedere in tutti i locali e/o zone in cui è presente l'apposita segnaletica di sicurezza che ne interdice l'accesso senza la necessaria autorizzazione ed in assenza di personale Mercafir.
Competenza Ditta ESTERNA	<p>L'eventuale necessità di accedere in tali luoghi può essere autorizzata solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> La richiesta sia espressamente avanzata e motivata; Il personale al quale è consentito l'accesso osservi le eventuali indicazioni che gli verranno fornite nonché le prescrizioni contenute nella cartellonistica presente nei vari ambienti.
Competenza MERCAFIR	<ul style="list-style-type: none"> Fornire le informazioni relative ai rischi presenti nel luogo ove è richiesto l'accesso; Fornire personale in assistenza, laddove necessario.

<i>DIVIETI</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Fumare durante l'esecuzione dei lavori; Mangiare e bere sul posto di lavoro; Inviare personale non adeguatamente informato e, laddove necessario, non adeguatamente formato. 	

<i>OBBLIGHI</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Osservare quanto disposto dal D. Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; Osservare le disposizioni interne che di volta in volta verranno comunicate o che risultano dalla lettura della cartellonistica esposta nei luoghi di lavoro; Osservare le indicazioni ricevute dal personale interno che accompagna in ambienti particolari; Fare uso di attrezzature, utensileria e macchinari conformi alle vigenti disposizioni di legge; Informare la Mercafir di eventuali comportamenti, tempi e/o procedure da osservare in dipendenza di particolari lavorazioni da Voi svolte al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori; Segnalare qualsiasi situazioni di pericolo rilevata dal Vs. personale durante l'esecuzione del lavoro; Fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale ritenuti necessari dal Vs. documento di valutazione dei rischi. 	

File: Mercafir_IRC.doc	SPPA	Informativa sui rischi potenzialmente presenti nell'ambito del Centro Alimentare Polivalente di Firenze	 Piazza E. Artom, 12 50127 Firenze Tel. +39 055 43931 Fax +39 055 4393090/273 E-mail: info@mercafir.it
DATA: 25 settembre 2018			

ALLEGATO 1

NUMERI DI EMERGENZA INTERNI

- RESPONSABILE ANTINCENDIO – Cristiano Viciani
Cell. 335/1236197 Uff. 055/4393097
- COORDINATORE TECNICO IMPIANTI – Gian Luca Scarpelli
Cell. 348/0168368 Uff. 055/4393343
- NUMERO DI EMERGENZA MERCAFIR – PORTINERIE/RECEPTION DIREZIONE
Linea interna 2323 Linea esterna: 055/4393323
- PERSONALE MANUTENTIVO
Linea interna 2433 Linea esterna: 055/4393433
- RESPONSABILE SERVIZIO QUALITA' AMBIENTE – Stefano Ciolli
Cell. 348/3961204 Uff. 055/4393224

NUMERI DI EMERGENZA ESTERNI

• VIGILI DEL FUOCO	Tel.	115	• POLIZIA MUNICIPALE		
• EMERGENZA SANITARIA	"	118	<u>Emergenze</u>	Tel.	055/32.85
• POLIZIA	"	113	• POLIZIA MUNICIPALE		
• CARABINIERI	"	112	<u>Pronto intervento</u>	"	055/32.83.333